

**Karc**al

INSPECCIÓN VISUAL^(*)

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Llave | : | Tiene llave |
| Motor | : | No se observa daño importante a comunicar |
| Transmisión | : | No se observa daño importante a comunicar |
| Tren delantero | : | No se observa daño importante a comunicar |
| Tren trasero | : | No se observa daño importante a comunicar |
| AIRBAGS | : | Activo |
| Estado del chasis | : | No se observa daño importante en la estructura del chasis |
| Observaciones | : | Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis sin daño |

(*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánicas que puedan presentar los vehículos.