

**Karc**al

# INSPECCIÓN VISUAL<sup>(\*)</sup>

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>Llave</b>             | : | Tiene llave   |
| <b>Motor</b>             | : | No se observa daño importante a comunicar                           |
| <b>Transmisión</b>       | : | No se observa daño importante a comunicar                           |
| <b>Tren delantero</b>    | : | No se observa daño importante a comunicar                           |
| <b>Tren trasero</b>      | : | Se observa daño   |
| <b>AIRBAGS</b>           | : | No activos  |
| <b>Estado del chasis</b> | : | No se observa daño importante en la estructura del chasis           |
| <b>Observaciones</b>     | : | Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño |

(\*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánicas que puedan presentar los vehículos.