

**Karc**al

INSPECCIÓN VISUAL^(*)

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	No se observa daño importante a comunicar
Transmisión	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren delantero	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren trasero	:	No se observa daño importante a comunicar
AIRBAGS	:	No activos
Estado del chasis	:	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

(*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánicas que puedan presentar los vehículos.