

**Karc**al

INSPECCIÓN VISUAL^(*)

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	Se observa detalle
Transmisión	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren delantero	:	Se observa detalle
Tren trasero	:	Se observa detalle
AIRBAGS	:	Activo
Estado del chasis	:	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

(*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.