

**Karc**al

# INSPECCIÓN VISUAL<sup>(\*)</sup>

<b>Llave</b>	:	Tiene llave
<b>Motor</b>	:	No se observa daño importante a comunicar
<b>Transmisión</b>	:	No se observa daño importante a comunicar
<b>Tren delantero</b>	:	No se observa daño importante a comunicar
<b>Tren trasero</b>	:	No se observa daño importante a comunicar
<b>AIRBAGS</b>	:	Luz de testigo del panel activa, sin despliegue de airbags
<b>Estado del chasis</b>	:	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
<b>Observaciones</b>	:	Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

(\*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.