

**Karc**

INSPECCIÓN VISUAL^(*)

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	No se observa daño importante a comunicar
Transmisión	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren delantero	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren trasero	:	No se observa daño importante a comunicar
AIRBAGS	:	Luz de testigo del panel activa, sin despliegue de airbags
Estado del chasis	:	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

(*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.