



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 23/9/2025

| Datos del vehículo |                    |
|--------------------|--------------------|
| Patente            | KJBW58             |
| Marca              | Renault            |
| Modelo             | Capture            |
| Llave              | No tiene llave     |
| Adulterado         | VIN/Motor correcto |

| Mecánico responsable |
|----------------------|
| Nelson Catrileo      |

### Estado mecánico del vehículo

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nivel de aceite            | No se puede observar                      |
| Nivel de refrigerante      | Bajo                                      |
| Nivel de combustible       | No se puede apreciar                      |
| Batería                    | Si  |
| Airbag                     | Activo                                    |
| Motor enciende             | No  |
| Estado del motor           | Se observa detalle                        |
| Estado de la transmisión   | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero  | Se observa detalle                        |
| Estado del tren trasero    | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza                | No  |
| Requiere revisión mecánica | No  |

### Estado estructural

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis               | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño severo   |
| Estado del parachoques del.     | Daño severo   |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño leve   |
| Estado de la puerta del. der.   | Sin daño  |
| Estado de la puerta tras. der.  | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño  |
| Estado del portalón/maleta      | Daño leve   |
| Estado del parachoques tras.    | Daño leve   |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño  |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Sin daño  |
| Estado de la puerta del. izq.   | Sin daño  |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Sin daño  |
| Estado del espejo der.          | Sin daño  |
| Estado del espejo izq.          | Sin daño  |
| Vidrios dañados                 | Parabrisas  |
| Opticos dañados                 | Derecho, Izquierdo                                      |
| Focos dañados                   | Derecho   |
| Requiere trabajo de estructura  | Armar   |

| Categoría                                |
|--|
| D (Enciende, no se desplaza, daño grave) |

Vehículo sin Llaves