



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 16/10/2025

| | |
|------------|--------------------|
| Patente | TJGK51 |
| Marca | Exeed |
| Modelo | LX |
| Llave | Tiene llave |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |

| |
|-----------------------------|
| Mecánico responsable |
| Nelson Catrileo |

Estado mecánico del vehículo

| | |
|----------------------------|---|
| Nivel de aceite | Lleno |
| Nivel de refrigerante | Lleno |
| Nivel de combustible | Bajo |
| Batería | Si |
| Airbag | No activos |
| Motor enciende | Si |
| Estado del motor | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza | Si |
| Requiere revisión mecánica | No |

Estado estructural

| | |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis | No se observa daño importante en la estructura del chasis |
| Estado del capó | Sin daño |
| Estado del parachoques del. | Sin daño |
| Estado del tapabarro del. der. | Sin daño |
| Estado de la puerta del. der. | Sin daño |
| Estado de la puerta tras. der. | Sin daño |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño |
| Estado del portalón/maleta | Sin daño |
| Estado del parachoques tras. | Sin daño |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño |
| Estado de la puerta tras. izq. | Sin daño |
| Estado de la puerta del. izq. | Sin daño |
| Estado del tapabarro del. izq. | Sin daño |
| Estado del espejo der. | Sin daño |
| Estado del espejo izq. | Sin daño |
| Vidrios dañados | Ninguno |
| Opticos dañados | Ninguno |
| Focos dañados | Ninguno |
| Requiere trabajo de estructura | No |

Categoría

A (Enciende, se desplaza, sin daño)

Enciende y desplaza