



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 10/10/2025

Patente	SHSF46
Marca	Toyota
Modelo	RAV4
Llave	Tiene llave
Adulterado	asis correcto. N•motor no se puede ver por siniestro

<b>Mecánico responsable</b>
Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo	Estado estructural
------------------------------	--------------------

Nivel de aceite	Cárter roto
Nivel de refrigerante	Sistema con daño
Nivel de combustible	No se aprecia
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Vidrio puerta trasera derecha, Vidrio portalón/maleta
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho
Requiere trabajo de estructura	No

<b>Categoría</b>	F (Chatarra, mal estado)
------------------	--------------------------

Chatarra mal estado