



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 5/11/2025

Patente	HZZH40
Marca	Volvo
Modelo	V40
Llave	Tiene llave
Adulterado	Motor correcto, M-motor no ubicable. Motor quemado

Mecánico responsable
Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo	Estado estructural
------------------------------	--------------------

Nivel de aceite	Motor quemado
Nivel de refrigerante	sistema con daños
Nivel de combustible	No se aprecia
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	No

Categoría	E (No enciende, daño grave)
-----------	-----------------------------

Motor quemado no enciende.no desplaza