



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 12/11/2025

Patente	LLZD97
Marca	BMW
Modelo	418I GRAN COUPE 1.5 AUT
Llave	No tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable
Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	NO SE PUEDE VERIFICAR
Nivel de refrigerante	Bajo
Nivel de combustible	NO SE PUEDE VERIFICAR
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	Sí

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Vidrio puerta delantera izquierda
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	NO

Categoría

E (No enciende, daño grave)

NO ES POSIBLE ENCENDER MOTOR PARA VERIFICAR NIVELES POR NO TRAER LLAVE. TREN DELANTERO DAÑADO (COSTADO DELANTERO DERECHO)
Categorizado por S. Placencio.