



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 7/10/2025

Patente	DFSB28
Marca	Volkswagen
Modelo	Gol
Llave	Tiene llave
Adulterado	Incorrecto. N°motor no se puede visualizar por capot trabado

Mecánico responsable
Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo	Estado estructural
------------------------------	--------------------

Nivel de aceite	Capot trabado
Nivel de refrigerante	Bajo
Nivel de combustible	Capot trabado
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	Sí

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	Desabollar

Categoría	C (No enciende, no se desplaza, sin daño)
------------------	---