



Karcas

CATEGORIZACIÓN

Fecha 27/10/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

| | |
|------------|---|
| Patente | YW7290 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Elentra |
| Llave | Tiene llave |
| Adulterado | VIN/Motor correcto, N•motor no encontrado |

Mecánico responsable

| |
|-----------------|
| Nelson Catrileo |
|-----------------|

Estado mecánico del vehículo

| | |
|---------------------------|---|
| Nivel de aceite | Medio |
| Nivel de refrigerante | Bajo |
| Batería | Si |
| Airbag | No activos |
| Motor enciende | No |
| Estado del motor | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión | Se observa detalle |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza | No |

Estado estructural

| | |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó | Daño leve |
| Estado del parachoques del. | Daño severo |
| Estado del tapabarro del. der. | Daño severo |
| Estado de la puerta del. der. | Daño leve |
| Estado de la puerta tras. der. | Daño leve |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño leve |
| Estado del portalón/maleta | Daño leve |
| Estado del parachoques tras. | Daño leve |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño leve |
| Estado de la puerta tras. izq. | Daño leve |
| Estado de la puerta del. izq. | Daño leve |
| Estado del tapabarro del. izq. | Daño severo |
| Estado del espejo der. | Daño severo |
| Estado del espejo izq. | Daño leve |
| Vidrios dañados | Ninguno |
| Ópticos dañados | Derecho, Izquierdo |
| Focos dañados | Ninguno |

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar