



Karcas

CATEGORIZACIÓN

Fecha

28/5/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

| | |
|-------------|--------------------|
| Patente | TYSL88 |
| Marca | Mg |
| Modelo | ZS |
| Llave | No tiene |
| Kilometraje | 72131 |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |

Mecánico responsable

| |
|---------------------|
| Cristhofer Orellana |
|---------------------|

Estado mecánico del vehículo

| | |
|---------------------------|---|
| Nivel de aceite | Bajo |
| Nivel de refrigerante | Daño en sistema de refrigeración |
| Batería | Si |
| Airbag | No activos |
| Motor enciende | No |
| Estado del motor | Se observa daño |
| Estado de la transmisión | Se observa daño |
| Estado del tren delantero | Se observa detalle |
| Estado del tren trasero | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza | No |
| Categoría | E |

Estado estructural

| | |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó | Daño severo |
| Estado del parachoques del. | Daño severo |
| Estado del tapabarro del. der. | Sin daño |
| Estado de la puerta del. der. | Sin daño |
| Estado de la puerta tras. der. | Sin daño |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño |
| Estado del portalón/maleta | Sin daño |
| Estado del parachoques tras. | Sin daño |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño |
| Estado de la puerta tras. izq. | Sin daño |
| Estado de la puerta del. izq. | Sin daño |
| Estado del tapabarro del. izq. | Daño leve |
| Estado del espejo der. | Sin daño |
| Estado del espejo izq. | Sin daño |
| Vidrios dañados | Parabrisas |
| Opticos dañados | Izquierdo |
| Focos dañados | Ninguno |

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar