



# Karcac CATEGORIZACIÓN

Fecha	25/8/2025
-------	-----------

## DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	KBSY15
Marca	Ford
Modelo	Ranger
Llave	No tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

## Mecánico responsable

Nicolas Delgado
-----------------

## Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	No se puede comprobar
Nivel de refrigerante	No se puede comprobar
Batería	No
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No

## Estado estructural

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	No tiene
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	No tiene
Estado del espejo izq.	No tiene
Vidrios dañados	puerta trasera derecha, Vidrio portalón/maleta, Vidrio puerta trasera
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

## OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar