



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 18/8/2025

Datos del vehículo	
Patente	GHGH55
Marca	Hyundai
Modelo	i10
Llave	No tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable
Nicolas Delgado

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	No se puede comprobar
Nivel de refrigerante	No se puede comprobar
Nivel de combustible	No se puede comprobar
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	risas, Vidrio Puerta delantera derecha, Vidrio puerta trasera derech
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	No

Categoría

E (No enciende, daño grave)

No enciende, No se desplaza