



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 8/9/2025

Datos del vehículo	
Patente	LKHF68
Marca	Nissan
Modelo	Kicks
Llave	No tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable
Cristhofer Orellana

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Medio
Nivel de combustible	No se puede apreciar
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin espejo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Isas, Vidrio puerta trasera izquierda, Vidrio puerta delantera izquierda
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	No

### Categoría

E (No enciende, daño grave)

Vehículo con daños importantes en el interior con daños en zona del sinóptico y columna