



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 21/8/2025

Datos del vehículo	
Patente	RGBP85
Marca	Chevrolet
Modelo	Groove
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN adulterado, Motor adulterado

Mecánico responsable
Nicolas Delgado

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Lleno
Nivel de combustible	No se puede comprobar
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

Estado estructural

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Sin daño
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Izquierdo
Requiere trabajo de estructura	No

Categoría

G (Chatarra, adulterado)