



Karcac

CATEGORIZACIÓN

Fecha 21/8/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

| | |
|------------|--------------------|
| Patente | TRJK30 |
| Marca | Opel |
| Modelo | Movano |
| Llave | No tiene llave |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |

Mecánico responsable

| |
|-----------------|
| Nicolas Delgado |
|-----------------|

Estado mecánico del vehículo

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Nivel de aceite | No se puede comprobar |
| Nivel de refrigerante | No se puede comprobar |
| Batería | Si |
| Airbag | Activo |
| Motor enciende | No |
| Estado del motor | Se observa detalle |
| Estado de la transmisión | Se observa detalle |
| Estado del tren delantero | Se observa daño |
| Estado del tren trasero | Se observa daño |
| Se desplaza | No |

Estado estructural

| | |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis | Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis |
| Estado del capó | Sin daño |
| Estado del parachoques del. | Daño leve |
| Estado del tapabarro del. der. | Daño leve |
| Estado de la puerta del. der. | Daño leve |
| Estado de la puerta tras. der. | No aplica |
| Estado del tapabarro tras. der. | No aplica |
| Estado del portalón/maleta | No aplica |
| Estado del parachoques tras. | Daño severo |
| Estado del tapabarro tras. izq. | No aplica |
| Estado de la puerta tras. izq. | No aplica |
| Estado de la puerta del. izq. | Sin daño |
| Estado del tapabarro del. izq. | Daño leve |
| Estado del espejo der. | Daño leve |
| Estado del espejo izq. | Sin daño |
| Vidrios dañados | Parabrisas |
| Ópticos dañados | Ninguno |
| Focos dañados | Derecho, Izquierdo |

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar