



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

| | |
|-------|-----------|
| Fecha | 19/1/2026 |
|-------|-----------|

| DATOS DEL VEHÍCULO | |
|--------------------|--------------------|
| Patente | HFFJ90 |
| Marca | MAZDA |
| Modelo | 2 |
| Llave | Una |
| Kilometraje | 86.111 |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |
| Transmisión | Manual |
| Tracción | 4x2 |

| Mecánico responsable |
|----------------------|
| Celso Placencio |

| Estado mecánico del vehículo | |
|------------------------------|---|
| Nivel de aceite | Sin aceite |
| Nivel de refrigerante | Sistema con daños |
| Batería | Si |
| Airbag | Activo |
| Motor enciende | No |
| Estado del motor | Se observa daño |
| Estado de la transmisión | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | Se observa daño |
| Estado del tren trasero | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza | No |
| Categoría | F |

| Estado estructural | |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis | Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis |
| Estado del capó | Daño severo |
| Estado del parachoques del. | Sin daño |
| Estado del tapabarro del. der. | Daño severo |
| Estado de la puerta del. der. | Daño severo |
| Estado de la puerta tras. der. | Daño severo |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño severo |
| Estado del portalón/maleta | Daño leve |
| Estado del parachoques tras. | Daño leve |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño |
| Estado de la puerta tras. izq. | Daño leve |
| Estado de la puerta del. izq. | Daño leve |
| Estado del tapabarro del. izq. | Daño severo |
| Estado del espejo der. | Daño severo |
| Estado del espejo izq. | Daño severo |
| Vidrios dañados | Parabrisas, Vidrio puerta delantera izquierda |
| Opticos dañados | Derecho, Izquierdo |
| Focos dañados | Ninguno |

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar