



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

3/2/2026

**DATOS DEL VEHICULO**

Patente	SFHG45
Marca	Mg
Modelo	5
Llave	Una
Kilometraje	52357
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Cristhofer Orellana

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho
Focos dañados	Ninguno

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema con daño
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	B

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

No desplaza bandeja doblada

(\* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar