



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

10/2/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	LXGH68
Marca	Ford
Modelo	Territory
Llave	Una
Kilometraje	61044
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Cristhofer Orellana

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis	
Estado del capó		Sin daño
Estado del parachoques del.		Sin daño
Estado del tapabarro del. der.		Sin daño
Estado de la puerta del. der.		Sin daño
Estado de la puerta tras. der.		Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.		Sin daño
Estado del portalón/maleta		Sin daño
Estado del parachoques tras.		Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.		Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.		Sin daño
Estado de la puerta del. izq.		Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.		Sin daño
Estado del espejo der.		Sin daño
Estado del espejo izq.		Daño severo
Vidrios dañados		Ninguno
Opticos dañados		Ninguno
Focos dañados		Ninguno

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

Enciende y desplaza con ayuda de partidior

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar