



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

3/3/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	KTSR45
Marca	CHAGAN
Modelo	CS35
Llave	Una
Kilometraje	117820
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Nelson Catrileo

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis	
Estado del capó		Sin daño
Estado del parachoques del.		Sin daño
Estado del tapabarro del. der.		Daño leve
Estado de la puerta del. der.		Sin daño
Estado de la puerta tras. der.		Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.		Sin daño
Estado del portalón/maleta		Daño leve
Estado del parachoques tras.		Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.		Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.		Daño severo
Estado de la puerta del. izq.		Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.		Sin daño
Estado del espejo der.		Daño leve
Estado del espejo izq.		Daño leve
Vidrios dañados		Ninguno
Opticos dañados		Ninguno
Focos dañados		Ninguno

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Medio
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	D

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - Se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

Enciende y desplaza

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar