



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

4/3/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	FDZW54
Marca	CITROEN
Modelo	C-elysee
Llave	Una
Kilometraje	150149
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Nelson Catrileo

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis	
Estado del capó	Sin daño	
Estado del parachoques del.	Daño leve	
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve	
Estado de la puerta del. der.	Sin daño	
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño	
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño	
Estado del portalón/maleta	Sin daño	
Estado del parachoques tras.	Daño leve	
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño	
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño	
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño	
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño	
Estado del espejo der.	Daño leve	
Estado del espejo izq.	Sin daño	
Vidrios dañados	Ninguno	
Opticos dañados	Ninguno	
Focos dañados	Izquierdo	

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

Enciende y desplaza

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar