



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

18/2/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	RHSC24
Marca	Volkswagen
Modelo	Gol
Llave	Una
Kilometraje	39543
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis	
Estado del capó	Sin daño	
Estado del parachoques del.	Daño leve	
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño	
Estado de la puerta del. der.	Daño leve	
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve	
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve	
Estado del portalón/maleta	Daño leve	
Estado del parachoques tras.	Daño severo	
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño	
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño	
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño	
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño	
Estado del espejo der.	Daño leve	
Estado del espejo izq.	Sin daño	
Vidrios dañados	Vidrio portalón/maleta	
Opticos dañados	Ninguno	
Focos dañados	Ninguno	

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Enciende y desplaza sin bencina

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar