



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

9/2/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	RSST62
Marca	Toyota
Modelo	RAV4
Llave	Una
Kilometraje	50003
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis	
Estado del capó		Sin daño
Estado del parachoques del.		Sin daño
Estado del tapabarro del. der.		Sin daño
Estado de la puerta del. der.		Sin daño
Estado de la puerta tras. der.		Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.		Daño leve
Estado del portalón/maleta		Daño leve
Estado del parachoques tras.		Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.		Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.		Daño leve
Estado de la puerta del. izq.		Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.		Daño leve
Estado del espejo der.		Sin daño
Estado del espejo izq.		Sin daño
Vidrios dañados		Ninguno
Opticos dañados		Ninguno
Focos dañados		Izquierdo

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Enciende y desplaza

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar