



# Karcac CATEGORIZACIÓN

Fecha	10/10/2025
-------	------------

## DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	TYJX75
Marca	Neta
Modelo	Aya
Llave	No tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

## Mecánico responsable

Cristhofer Orellana
---------------------

## Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	No aplica
Nivel de refrigerante	Medio
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No

## Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Vidrio puerta trasera derecha
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

## OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar