



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

4/3/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Patente          | GHKK98           |
| Marca            | Toyota           |
| Modelo           | Yaris            |
| Llave            | Una              |
| Kilometraje      | 201588           |
| Número de chasis | Coincide con CAV |
| Número de motor  | Coincide con CAV |
| Transmisión      | Manual           |
| Tracción         | 4x2              |

**ESTADO MECÁNICO**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Nivel de aceite           | Lleno                                     |
| Nivel de refrigerante     | Bajo                                      |
| Batería                   | Si                                        |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si                                        |
| Estado del motor          | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión  | Normal                                    |
| Estado del tren delantero | Se observa detalle                        |
| Estado del tren trasero   | Se observa detalle                        |
| Se desplaza               | Si                                        |
| Categoría                 | B                                         |

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Cristhofer Orellana

**ESTADO ESTRUCTURAL**

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Estado del chasis               | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Sin daño                                                   |
| Estado del parachoques del.     | Daño severo                                                |
| Estado del tapabarro del. der.  | Sin daño                                                   |
| Estado de la puerta del. der.   | Daño leve                                                  |
| Estado de la puerta tras. der.  | No aplica                                                  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño leve                                                  |
| Estado del portalón/maleta      | Daño severo                                                |
| Estado del parachoques tras.    | Daño severo                                                |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño severo                                                |
| Estado de la puerta tras. izq.  | No aplica                                                  |
| Estado de la puerta del. izq.   | Daño leve                                                  |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño leve                                                  |
| Estado del espejo der.          | Daño leve                                                  |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve                                                  |
| Vidrios dañados                 | Vidrio portalón/maleta                                     |
| Opticos dañados                 | Izquierdo                                                  |
| Focos dañados                   | Derecho, Izquierdo                                         |

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

Enciende y deslaza con dificultad

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar