



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	25-03-2026
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	JGBR68
Marca	KIA MOTORS
Modelo	RIO 5
Llave	1
Kilometraje	131179
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Mecánica
Tracción	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave
Estado del capó	Daño grave
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Grave
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin Daño
Estado del portalón/maleta	Sin Daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño grave
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

OBSERVACIÓN GENERAL

Vehículo no enciende problemas eléctricos y posible daño en el motor

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar