



Karcál

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

25-03-2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SVRL26
Marca	FIAT
Modelo	FASTBACK
Llave	2
Kilometraje	64534
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Automática
Tracción	

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	100%
Nivel de refrigerante	50%
Batería	No encontrado
Motor enciende	SI
Estado del motor	Normal
Estado de la transmisión	Normal

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	No se observa daño importante
Estado del capó	Sin Daño
Estado del parachoques del.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin Daño
Estado del portalón/maleta	Sin Daño
Estado del parachoques tras.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin Daño
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

OBSERVACIÓN GENERAL

Enciende y desplaza

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar