



# Karcál

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

26/1/2026

### DATOS DEL VEHÍCULO

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Patente          | RYPL95                |
| Marca            | FOTON                 |
| Modelo           | FOTON MIDI REFRITRUCK |
| Llave            | Dos                   |
| Kilometraje      | 69149                 |
| Número de chasis | Coincide con CAV      |
| Número de motor  | Coincide con CAV      |
| Transmisión      | Manual                |
| Tracción         | 4x2                   |

### ESTADO MECÁNICO

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Nivel de aceite           | Medio                                     |
| Nivel de refrigerante     | Medio                                     |
| Batería                   | Si                                        |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si                                        |
| Estado del motor          | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión  | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | Si                                        |
| Categoría                 | B                                         |

### MECÁNICO RESPONSABLE

Nelson Catrileo

### ESTADO ESTRUCTURAL

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Estado del chasis               | No se observa daño importante en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Sin daño                                                  |
| Estado del parachoques del.     | Daño leve                                                 |
| Estado del tapabarro del. der.  | Sin daño                                                  |
| Estado de la puerta del. der.   | Sin daño                                                  |
| Estado de la puerta tras. der.  | No aplica                                                 |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño                                                  |
| Estado del portalón/maleta      | Sin daño                                                  |
| Estado del parachoques tras.    | Sin daño                                                  |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño                                                  |
| Estado de la puerta tras. izq.  | No aplica                                                 |
| Estado de la puerta del. izq.   | Sin daño                                                  |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Sin daño                                                  |
| Estado del espejo der.          | Sin daño                                                  |
| Estado del espejo izq.          | Sin daño                                                  |
| Vidrios dañados                 | Ninguno                                                   |
| Ópticos dañados                 | Ninguno                                                   |
| Focos dañados                   | Derecho                                                   |

### OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo enciende y desplaza

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar