



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	26-03-2026
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	GZWP46
Marca	MAZDA
Modelo	MAZDA3
Llave	1
Kilometraje	81907
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Automática
Tracción	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada
Estado del capó	Daño grave
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Grave
Estado de la puerta del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	100%
Nivel de refrigerante	25%
Batería	No encontrado
Motor enciende	No
Estado del motor	Posibles daños
Estado de la transmisión	Normal

OBSERVACIÓN GENERAL

Admisio rota

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar