



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

24-03-2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SLHR48
Marca	KIA MOTORS
Modelo	SOLUTO
Llave	1
Kilometraje	106915
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Mecánica
Tracción	

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	75%
Nivel de refrigerante	25%
Batería	No encontrado
Motor enciende	SI
Estado del motor	Normal
Estado de la transmisión	Normal

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación moderada
Estado del capó	Daño grave
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño grave
Estado del parachoques tras.	Daño grave
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño grave
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

OBSERVACIÓN GENERAL

Vehículo enciende y desplaza

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar