



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	27-03-2026
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	KTBP25
Marca	HYUNDAI
Modelo	TUCSON
Llave	1
Kilometraje	34251
Número de chasis	
Número de motor	
Transmisión	Automática
Tracción	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor
Estado del capó	Sin Daño
Estado del parachoques del.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin Daño
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin Daño
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	50%
Nivel de refrigerante	50%
Batería	No encontrado
Motor enciende	SI
Estado del motor	Normal
Estado de la transmisión	Normal

OBSERVACIÓN GENERAL

Enciende y desplaza

(* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar