



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	18-03-2026
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	PSRT67
Marca	SUBARU
Modelo	FORESTER
Llave	1
Kilometraje	62928
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Automática
Tracción	
Se desplaza	No encontrado

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor
Estado del capó	Daño grave
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin Daño
Estado del portalón/maleta	Sin Daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Sin Daño
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	100%
Nivel de refrigerante	25%
Batería	No encontrado
Motor enciende	No
Estado del motor	Dañado
Estado de la transmisión	Posibles daños

OBSERVACIÓN GENERAL

Daño alternador múltiple de admisión

(* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar