



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	30-03-2026
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	JPDW57
Marca	CHEVROLET
Modelo	D-MAX
Llave	1
Kilometraje	397541
Número de chasis	Normal
Número de motor	
Transmisión	Mecánica
Tracción	
Se desplaza	No encontrado

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño grave
Estado del portalón/maleta	Daño grave
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño grave
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño grave
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

### OBSERVACIÓN GENERAL

Pendiente N de motor difícil acceso para limpiar y con manchas de aceite

(\* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar