



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	20-03-2026
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	GZKC47
Marca	SSANGYONG
Modelo	ACTYON SPORT
Llave	1
Kilometraje	273339
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Mecánica
Tracción	
Se desplaza	No encontrado

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada
Estado del capó	Sin Daño
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño grave
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	100%
Nivel de refrigerante	0%
Batería	No encontrado
Motor enciende	No
Estado del motor	Normal
Estado de la transmisión	Normal

OBSERVACIÓN GENERAL

No enciende no desplaza problema de bujía

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar