



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	24-03-2026
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	DWLH68
Marca	PEUGEOT
Modelo	3008
Llave	1
Kilometraje	124770
Número de chasis	Normal
Número de motor	Adulterado completo
Transmisión	Mecánica
Tracción	
Se desplaza	No encontrado

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor
Estado del capó	Sin Daño
Estado del parachoques del.	Daño Leve
Estado del tapabarro del. der.	
Estado de la puerta del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin Daño
Estado del portalón/maleta	Sin Daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	25%
Nivel de refrigerante	0%
Batería	No encontrado
Motor enciende	SI
Estado del motor	Normal
Estado de la transmisión	Normal

OBSERVACIÓN GENERAL

No desplaza freno de mano electrónico con falla y número de motor no coincide

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar