



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	31-03-2026
-------	------------

Patente	PKPX28
Marca	SUBARU
Modelo	XV
Llave	1
Kilometraje	
Airbag activo	No
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Automática

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave
Estado del capó	Daño grave
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin Daño
Estado del portalón/maleta	Sin Daño
Estado del parachoques tras.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin Daño
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	NO
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	50%
Nivel de refrigerante	0%
Motor enciende	SI
Estado del motor	Posibles daños
Perdida de aceite	No
Estado de la transmisión	Dañada
Desplaza	No
Categoría	

OBSERVACIÓN GENERAL

Vehículo enciende y no desplaza caja trabada. Panel de instrumentos no enciende.

(* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar