



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	25-03-2026
-------	------------

Patente	GHHB15
Marca	PEUGEOT
Modelo	308
Llave	1
Kilometraje	318056
Airbag activo	Si
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Mecánica

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño Leve
Estado del tapabarro del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	25%
Nivel de refrigerante	25%
Motor enciende	No
Estado del motor	Posibles daños
Perdida de aceite	SI
Estado de la transmisión	Normal
Desplaza	
Categoría	

OBSERVACIÓN GENERAL

No enciende y no desplaza por daño en admisión.

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar