



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	14-04-2026
-------	------------

Patente	LTRC28
Marca	NISSAN
Modelo	NP300
Llave	1
Kilometraje	232435
Airbag activo	No
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Automática

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada
Estado del capó	Daño grave
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin Daño
Estado del portalón/maleta	Sin Daño
Estado del parachoques tras.	Daño grave
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño grave
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	NO
Luneta trasera	NO

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	75%
Nivel de refrigerante	50%
Motor enciende	SI
Estado del motor	Normal
Perdida de aceite	No
Estado de la transmisión	Normal
Desplaza	SI
Categoría	

**OBSERVACIÓN GENERAL**  
Vehículo enciende y desplaza

(\* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar