



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	19-03-2026
-------	------------

Patente	PKVS17
Marca	SEAT
Modelo	ATECA
Llave	1
Kilometraje	43822
Airbag activo	No
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Automática

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	50%
Nivel de refrigerante	
Motor enciende	Si
Estado del motor	Normal
Perdida de aceite	No
Estado de la transmisión	Posibles daños
Desplaza	
Categoría	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta del. der.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin Daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin Daño
Estado del portalón/maleta	Sin Daño
Estado del parachoques tras.	Daño grave
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño grave
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Sin Daño
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	NO

### OBSERVACIÓN GENERAL

Enciende no desplaza

(\* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar