



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	06-04-2026
-------	------------

Patente	LRLV18
Marca	NISSAN
Modelo	VERSA
Llave	1
Kilometraje	93418
Airbag activo	No
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Mecánica

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Grave
Estado de la puerta del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin Daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin Daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin Daño
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	100%
Nivel de refrigerante	0%
Motor enciende	SI
Estado del motor	Normal
Perdida de aceite	No
Estado de la transmisión	Normal
Desplaza	
Categoría	

OBSERVACIÓN GENERAL

Enciende y desplaza sin refrigerante

(* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar