



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	16/1/2026
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	JFK17
Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	GLA 200 CLASS
Llave	Una
Kilometraje	No se aprecia
Número de chasis	VIN correcto, N° Motor pendiente
Número de motor	
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Celso Placencio	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	No se aprecia
Nivel de refrigerante	No se aprecia
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Categoría	E

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	as, Vidrio portalón/maleta, Vidrio de lunetas (puerta), Vidrio puerta delantera izquie
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Unidad Chatarra.

(* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar