



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

2/10/2025

**DATOS DEL VEHÍCULO**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Patente          | SGXG78             |
| Marca            | Nissan             |
| Modelo           | Navara             |
| Llave            | Tiene llave        |
| Kilometraje      |                    |
| Número de chasis | VIN/Motor correcto |
| Número de motor  |                    |
| Transmisión      |                    |
| Tracción         |                    |

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Cristhofer Orellana

**ESTADO ESTRUCTURAL**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis               | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño leve   |
| Estado del parachoques del.     | Daño leve   |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño leve   |
| Estado de la puerta del. der.   | Daño leve   |
| Estado de la puerta tras. der.  | Daño leve   |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño severo   |
| Estado del portalón/maleta      | Daño leve   |
| Estado del parachoques tras.    | Daño severo   |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño severo   |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Daño leve   |
| Estado de la puerta del. izq.   | Daño leve   |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño leve   |
| Estado del espejo der.          | Daño leve   |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve   |
| Vidrios dañados                 | Ninguno   |
| Opticos dañados                 | Ninguno   |
| Focos dañados                   | Derecho, Izquierdo                                      |

**ESTADO MECÁNICO**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nivel de aceite           | Lleno                                     |
| Nivel de refrigerante     | Lleno                                     |
| Batería                   | Si  |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si  |
| Estado del motor          | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión  | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | Si  |
| Categoría                 | B   |

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

(\* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar