



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

7/1/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	LDYZ18
Marca	TOYOTA
Modelo	RAV4 Híbrido
Llave	Una
Kilometraje	122.771
Número de chasis	VIN adulterado, N° Motor adulterado
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

MECÁNICO RESPONSABLE

Celso Placencio

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Derecho

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	A

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

VEHÍCULO ADULTERADO.

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar